

## РЕЗЧИК ШВОВ TSS RH-500L

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Глубина реза, мм	185
Частота вращения диска, об/мин	3600
Емкость водяного бака, л	25
Модель двигателя	Loncin G420F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10,3/14
Тип запуска	Ручной
Тип двигателя	Однocyлиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем топливного бака (л)	6.5
Расход топлива л/час	3.4
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Масса, кг	112
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	930x570x930
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	980x640x1000
Гарантия, срок (мес)	12
Масса брутто, кг	124

Артикул: 107577  
Гарантия: 12 мес.

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Надежный бензиновый двигатель Loncin.
2. Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик.
3. Съемный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки.
4. Съемная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора
5. Точная регулировка глубины реза.
6. Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза.
7. Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска.
8. Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли.
9. Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой.
10. Защитные кожухи на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы.
11. Компактная, удобная конструкция для обслуживания и транспортировки

### ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности машин и оборудования»

### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные агрегаты проходят обязательную проверку на производстве контроллером ОТК, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе предпродажной подготовки. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.